THULICA AB

Referensobjekt ECO²TEX produkter och system (REFOBJ27)

Objekt
Lerum Kyrkogård

Byggherre
Kyrkogårdsförvaltningen i Lerum
Box 126
443 23 Lerum

Kontaktman
Marie Karlsson

Projektör
Thulica AB

Entreprenör
UteTjänst AB
Box 10145
434 22 Kungsbacka

Kontaktman
Lennart Ringström

Kontaktman
Michael Lööf

Leveransperiod Augusti 1999

Produkter
KK-BED, förplanterad
KK-ROLL, förplanterad
KK-5, erosionsmatta

Övrigt
Pluggplantor och gräsfrö från Svenska Lövträd AB

Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning
Säveåns lopp vid kyrkogården orsakar erosion och minskar markyta för gravplatser samt estetisk blir mindre tilltalande i en i övrigt vacker omgivning.
Jordarterna är sand/siltiga. Möjligheter att tillföra jord/stenmassor är begränsade genom smala park-/gångvägar och begränsat axeltryck på omgivande broar m.m. Jämförande kalkyl med utförande av klassiskt erosionsskydd av stenmaterial visar att den Ingenjörsbiologiska lösningen är billigare.
Arbeten har således bedrivits genom omfördelning av befintliga massor – även sediment från åbotten – som lagts i släntlutning ca. 1:3.
Allt tillfört materiel har kunnat transporteras på släp efter personbil.



Principskiss

Före åtgärd

Omedelbart efter

Väletablerad i Juni 2000

För information, kontakta oss per brev, E-mail telefon eller telefax eller se vår hemsida www.thulica.com.

Adress/Address	Telefon/Phone	Telefax	Internet	Bankgiro	Postgiro
Box 81 Sagbäcksvägen 17 S-437 21 Lindome Sweden	Nat. 031-994199 Int. +46 31 994199	Nat. 031-992499 Int. +46 31 992499	www.thulica.com E-mail info@thulica.se	5741-3528	79 43 51 - 7