


# THULICA AB



## Referensobjekt NATURLIGA GEOTEXTILIER

REFOBJ02

<b>Objekt</b> Klitte Mölle; Danmarks västkust	<b>Byggherre</b> Thy Skovdistrikt, Sjöholtvej 6, 7700 Thisted, Danmark
	<b>Kontaktman</b> Skovrider Peder Skarregaard
<b>Projektör</b>	<b>Entreprenör</b>
<b>Kontaktman</b>	<b>Kontaktman</b>
<b>Leveransperiod</b>	mars 1993
<b>Produkter</b> Kokos geotextil KK-6 1 x 50 m	<b>Kvantiteter</b> 6 rlr = 300 m <sup>2</sup> /600 lpm
<b>Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning</b>  Stabilisering av sanddyner på Danmarks västkust.  Problem: Vinderosion. Tidigare försök med nedgrävt ris har inte varit framgångsrika.  Lösning: Det kommer att sättas upp vertikalt i sektioner av H2M6 växelvis framför/bakom varannat. Detta med hänsyn taget till badgäster. Mattan som då står lodrätt, grävs ner ca 10 cm och hålls uppe med käppar på 2 meters avstånd. På detta sätt spjälkas vinden sönder och resultatet blir att sanden stannar någon meter bakom hindret.	

För ytterligare information, vänligen kontakta oss per brev, telefon eller telefax

Adress/Address	Telefon/Phone	Telefax	Internet	Bankgiro	Postgiro
Box 81 Sagbäcksvägen 17 S-437 21 Lindome Sweden	Nat. 031-994199 Int. +46 31 994199	Nat. 031-992499 Int. +46 31 992499	<a href="http://www.thulica.com">www.thulica.com</a> E-mail <a href="mailto:info@thulica.se">info@thulica.se</a>	5741-3528	79 43 51 - 7